

ООО "МЕКОМ"
(наименование организации, предприятия)
Свидетельство о регистрации
№7747 от 28.06.2019
Действительно до «28» июня 2022 г.

Заказчик: ООО «КОР»
Объект: Многоквартирный жилой дом
Адрес: Менжинского улица, дом 38, корп. 1
Начало испытаний: 12 апреля 2021 г.
Окончание испытаний: 20 апреля 2021 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
по состоянию на 20 апреля 2021 г.

Цель испытания: эксплуатационные
(присоединительные, для целей сертификации, сличительные, контрольные)

№/№ п/п	Элемент электрооборудования, электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	2	3	4
	Щитовая, с обратной стороны дома, за подъездом 1		
1.	Предохранители	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок (п. 2.2.16 ПТЭЭП).	
2.	Автомат защиты: АЕ 1031-2	Автоматические выключатели не имеют электромагнитных расцепителей (п. 3.1.8 ПУЭ).	
3.	Кабельный ввод.	Отсутствует уплотнение (заделка) мест прохода кабелей через стены и межэтажные перекрытия (п. 2.1.58 ПУЭ, 2.2.11 ПТЭЭП).	
4.	Провода	РЕ и N контакты подсоединены под один зажим (п. 7.1.36 ПУЭ).	
5.	Провода	Отсутствуют бирки с наименованием марки, напряжения, сечения, номера и принадлежности (п. 2.3.23 ПУЭ).	
	Техническое подполье		
6.	Провода	Соединения жил проводников выполнены путем скручивания (п. 2.1.21 ПУЭ).	
7.	Провода	Отсутствует изоляция на сжимах (п. 2.1.25 ПУЭ)	
8.	Светильники	Не заземлены корпуса (п.п. 1.7.76, 6.1.38 ПУЭ).	
	Подъездов – 2, этажей – 16		
9.	Этажные щитки (подъезд 1-2)	Отсутствует буквенно-цифровая маркировка проводников (п. 1.1.28, 1.1.29, 1.1.30 ПУЭ).	
10.	Этажные щитки (подъезд 1-2)	Отсутствует наименование присоединения аппаратов защиты (п. 4.1.3 ПУЭ).	
11.	Этажные щитки (подъезд 1-2)	Электрооборудование не очищено от пыли и грязи (п. 2.2.17 ПТЭЭП).	
12.	Этажные щитки (подъезд 1-2)	Автоматы защиты АЕ 1031-2, А 3161 не имеют защиту от токов короткого замыкания (п. 3.1.8 ПУЭ).	

