

А К Т

Технического состояния установки ДУ и ППА Бабушкинского района

г. Москва

«20» 01 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Заказчика: ООО «КОР» Начальник ПТО

Перицкий С.В.

Подрядчика: ООО «МЕКОМ» прораб участка ДУ и ППА

Составили настоящий акт о том, что: «20» 01 2022 года произведена проверка работоспособности систем ДУ и ППА по адресу:

ул. Шегерина, 8 в.2

Результаты обследования:

Комиссией установлено, что установка системы ДУ и ППА в жилом доме повышенной этажности по вышеуказанному адресу находится *в исправном состоянии*

Выводы комиссии:

Установка системы ДУ и ППА находится *в работоспособном состоянии*

С актом ознакомлен:

Заказчик: Начальник ПТО ООО «КОР»

Подрядчик: Прораб ООО «МЕКОМ»

Иванов В.И.
Иванов В.И.

