

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

«10» марта 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КОР»

инженер Александров С.В.

Мастер ООО «Еврострой»

Бределев Н.В.

Чистильщики ООО «Еврострой»

Бределев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме № 8 и 2 по адресу: ул. Енисейская с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
638-1268	Вентиляционные каналы в зашивке потолка. Тяга шибает	непригодны

Представитель ООО «КОР»

Мастер ООО «Еврострой»

Чистильщики ООО «Еврострой»



Бределев Н.В.

Бределев Н.В.

Некрасов Н.С.