

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

« 4 » мая 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КОР»

инженер Фрошков С.В.

Мастер ООО «Еврострой» Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «Еврострой» Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме № 2 по адресу: Чуковский пр-д с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
<u>1-197</u>	<u>Вентканалы окислены. Тяга шибает</u>	<u>К эксплуатации пригодны</u>

Представитель ООО «КОР»

С.В. Фрошков  
ООО «КОР»

Мастер ООО «Еврострой»

ООО «Еврострой»  
ИНН 7701080879  
ОГРН 1027700370199  
ГОРОД МОСКВА

Н.В. Бренделев

Чистильщики ООО «Еврострой»

Н.В. Бренделев

Н.С. Некрасов