

АКТ

обследования состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«28» сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КОР»

инженер Некрасов Н.С.

Мастер ООО «Еврострой»

Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «Еврострой»

Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме № 11 по адресу: ул. Енисейская с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1-128	Вентиляторы отсутствуют	К эксплуатации не пригодны

Представитель ООО «КОР»

Мастер ООО «Еврострой»

Чистильщики ООО «Еврострой»



Некрасов Н.С.

Бренделев Н.В.

Бренделев Н.В.

Некрасов Н.С.