

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Юридический адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Почтовый адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Свидетельство о регистрации №7747

Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.

Действительно до: 28 июня 2022 г.

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

Дата проведения испытания: с 04.03.2022г. по 07.03.2022г.

Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"

Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛ., дом 15

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд № 3, подвал	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2	ВРУ №1 в щитовой	Нет цветовой маркировки проводов на АВ освещения (ПУЭ п.1.1.29)	
3		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов стояка под.2 АЕ2046 50А АПРЗ(1х10) (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
4		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов стояка под.2 АЕ2046 50ААПР2(1х10) (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
5		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов стояков под.1,3,4 АЕ2046 50А АПР4(1х10) 3шт. (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
6		Оголенные провода (ПУЭ п.2.1.25)	
7		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	
8	ВРУ №2 в щитовой	Нет обозначений на кабельной линии ввода (ПУЭ п.2.3.23)	
9		Нет обозначений элементов (ПУЭ п.4.1.3 п.3.4.9)	
10		Нет обозначения потребителя на электросчетчике (ПУЭ п.1.5.38)	
11		Нет цветовой маркировки токоведущих шин (ПУЭ п.4.1.5 п.1.1.30)	
12	Этажные эл.щиты	Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	
13		Под нулевой контакт более одного провода во всех ЭЩ (ПУЭ п.3.4.7)	

Испытания провели:

Техник
(должность)

Техник
(должность)

