

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕКОМ"
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации: № 7747

Выдано: Федеральная служба по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
28 июня 2019 г.

Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический и почтовый
адрес 127562, Москва, улица Хачатуряна дом 7, кв. 194

тел. 8 (495) 730-02-31 моб. 8 (963) 633-90-21



ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ № КЗ.02.21-0004

О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

Цель испытания: эксплуатационные
(приемо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные)

Код ОКПО: 40131462

Заказчик: ООО «КОР»

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом

Адрес: Енисейская улица, дом 15

Дата проведения испытаний:

Начало испытаний:

02.02.2021 г.

Окончание испытаний:

10.02.2021 г.

Всего листов: 15

Начальник электролаборатории:

Филимонов А.Н.

МП



1. Протоколы испытаний распространяются только на электроустановку, подвергнутую эксплуатационным испытаниям.
2. Протоколы испытаний не могут быть частично или полностью перепечатаны без разрешения Заказчика или Испытательной лаборатории.
3. На каждом листе протоколов ставится печать Испытательной лаборатории.

Москва 2021 год

ООО "МЕКОМ"
(наименование организации, предприятия)
Свидетельство о регистрации
№7747 от 28.06.2019
Действительно до «28» июня 2022 г.

Заказчик: ООО «КОР»
Объект: Многоквартирный жилой дом
Адрес: Енисейская улица, дом 15
Начало испытаний: 02 февраля 2021 г.
Окончание испытаний: 10 февраля 2021 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
по состоянию на 10 февраля 2021 г.

Цель испытания: эксплуатационные
(приемо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные)

№/№ п/п	Элемент электрооборудования, электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	2	3	4
	Щитовое помещение		
1.	Входная дверь	Отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца на дверях щитового помещения (п. 2.2.20 ПТЭЭП).	
2.	ВРУ	Электрооборудование не очищено от пыли и грязи (п. 2.2.17 ПТЭЭП).	
3.	Средства защиты	Отсутствуют средства защиты (п. 1.1.36 ПУЭ, п. 2.2.21 ПТЭЭП).	
4.	Щитовое помещение	Качество пола не соответствует требованиям (п. 2.2.10 ПТЭЭП).	
5.	Предохранители	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок (п. 2.2.16 ПТЭЭП).	
6.	Рубильник вводной	Отсутствуют надписи на коммутационных аппаратах «Включено-Отключено» (п. 4.1.11 ПУЭ, п. 2.2.15 ПТЭЭП).	
7.	Проводники	Отсутствуют бирки с наименованием марки, напряжения, сечения, номера и принадлежности (п. 2.3.23 ПУЭ, п. 2.4.5 ПТЭЭП).	
	Технический подвал		
8.	Проводники	Соединения жил проводников выполнены путем скручивания (п.п. 2.1.21, 2.1.26 ПУЭ).	
	Подъездов – 4, этажей – 5		
9.	Этажные щитки (подъезд 1-4)	Электрооборудование не очищено от пыли и грязи (п. 2.2.17 ПТЭЭП).	
10.	Этажные щитки (подъезд 1-4)	Отсутствуют защитные ограждения токоведущих частей (п.п. 1.7.67, 4.1.24 ПУЭ).	
11.	Светильники (подъезд 1-4)	Не заземлены корпуса (п.п. 1.7.76, 6.1.38 ПУЭ).	