

ЖУРНАЛ
 обследование жилого строения (конструкций, инженерных систем, оборудования)
 на 01.12.2019

АДРЕС ул. Енисейская дом 17 корпус 3

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, инженерных сетей	Выявленные неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей	Оценка состояния неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей	Решение о принятии мер (вид работ исполнитель)	Срок исполнения
1	фундамент	норма	удовлетв.		
2	Отмостки	норма	удовлетв.		
3	Водоотводящий лоток	норма	удовлетв.		
4	Цоколь	шелушение окрасоч слоя	окраска	Включить в план работ	апрель 2020
5	Фасад	норма	удовлетв.		
6	Входные двери	шелушение окрасоч слоя	окраска	Включить в план работ	апрель 2020
7	Тамбурные двери	норма	удовлетв.		
8	Кровля	норма	удовлетв.		
9	Внутренний водосток	норма	удовлетв.		
10	Состояние чердака (продухи)	норма	удовлетв.		
11	Состояние подвала (продухи)	норма	удовлетв.		
12	Состояние труб ХВС подвал	норма	удовлетв.		
13	Состояние труб ХВС чердак	норма	удовлетв.		
14	Состояние труб ГВС подвал	норма	удовлетв.		
15	Состояние труб ГВС чердак	норма	удовлетв.		
16	Состояние труб ЦО подвал	норма	удовлетв.		
17	Состояние труб ЦО чердак	норма	удовлетв.		
18	Состояние электропроводки	норма	удовлетв.		
19	Состояние светильников	норма	удовлетв.		
20	Мусоропровод ствол	норма	удовлетв.		
21	Ковши мусоропровода	норма	удовлетв.		
22	Оконные рамы	норма	удовлетв.		
23	Наладка сантехнического оборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
24	Наладка электрооборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
25	Подготовка дома к зимней эксплуатации	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика подготовки домов к зимней эксплуатации
26	Мусорокамера	норма	удовлетв.		
27	Состояние светильников	норма	удовлетв.		
28	Лестничные клетки	норма	удовлетв.		

Нач. участка эксплуатации

Техник

Блиндерова М.А.

Хабибулина Ш.Х.