

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194
Почтовый адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Дата проведения испытания: с 08.03.2022г. по 11.03.2022г.
Код ОКП: _____ Заказчик: **ООО "КОР"**
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛ., дом 17 корп.3

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	ВРУ подъезд №1 , этаж №1	N- и РЕ-проводники подключены под общий контакт (ПУЭ п.7.1.36)	
2		Нет защитной панели на токоведущих шинах (ПУЭ п.1.1.34 п.4.1.24)	
3		Нет обозначений элементов (ПУЭ п.4.1.3 п.3.4.9)	
4		Нет цветовой маркировки проводов (ПУЭ п.1.1.29)	
5		Нет цветовой маркировки токоведущих шин (ПУЭ п.4.1.5 п.1.1.30)	
6		Оголенные провода (ПУЭ п.2.1.25)	
7		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	
8	Этажные эл.щиты	Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	
9		Под нулевой контакт более одного провода во всех ЭЩ (ПУЭ п.3.4.7)	
10		Скрутки проводов во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.21)	
11	Подвал	Открытые распаячные коробки	
12		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	

Испытания провели:

Техник
(должность)

Техник
(должность)

