



ЖУРНАЛ
обследования жилого строения (конструкций, инженерных систем, оборудования)
на 12.01.2021г.

АДРЕС ул. Ленская дом 23

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, инженерных сетей	Выявленные неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей	Оценка состояния неисправности, повреждения конструктивных элементов здания,	Решение о принятии мер (вид работ исполнитель)	Срок исполнения
1	Фундамент	норма	удовлет.		
2	Отмостки	норма	удовлет.		
3	Водоотводящий лоток	норма	удовлет.		
4	Цоколь	норма	удовлет.	Включить в план работ	апрель 2021
5	Фасад	норма	удовлет.		
6	Входные двери	шелушенин окрасоч.слоя	окраска	Включить в план работ	апрель 2021
7	Тамбурные двери и входные группы	норма	удовлет.		
8	Переходные двери	норма	удовлет.		
9	Кровля	норма	удовлет.		
10	Внутренний водосток	норма	удовлет.		
11	Состояние чердака (продухи)	норма	удовлет.		
12	Состояние подвала (продухи)	норма	удовлет.		
13	Состояние труб ХВС подвал	норма	удовлет.		
14	Состояние труб ХВС чердак	норма	удовлет.		
15	Состояние труб ГВС подвал	норма	удовлет.		
16	Состояние труб ГВС чердак	норма	удовлет.		
17	Состояние труб ЦО подвал	норма	удовлет.		
18	Состояние труб ЦО чердак	норма	удовлет.		
19	Состояние электрощитовой	норма	удовлет.		
20	Состояние светильников	норма	удовлет.		
21	Мусоропровод ствол	норма	удовлет.		
22	Ковши мусоропровода	норма	удовлет.		
23	Оконные рамы	норма	удовлет.		
24	Наладка сантехнического оборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
25	Наладка электрооборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
26	Подготовка дома к зимней эксплуатации	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика подготовки домов к зимней эксплуатации
27	Мусорокамера	норма	удовлет.		
28	Лестничные клетки	норма			

Нач. участка
эксплуатации

Техник



Квитков Ю.Б.

Хабибулина Ш.Х.