

А К Т

Технического состояния установки ДУ и ППА Бабушкинского района

г. Москва

«21» 01 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Заказчика: ООО «КОР» Начальник ПТО

Лершинов С.В.

Подрядчика: ООО «МЕКОМ» прораб участка ДУ и ППА

[Подпись]

Составили настоящий акт о том, что: «21» 01 2022 года произведена проверка работоспособности систем ДУ и ППА по адресу:

ул. Лешская, 23

Результаты обследования:

Комиссией установлено, что установка системы ДУ и ППА в жилом доме повышенной этажности по вышеуказанному адресу находится *в исправном состоянии*

Выводы комиссии:

Установка системы ДУ и ППА находится в работоспособном состоянии

С актом ознакомлен:

Заказчик: Начальник ПТО ООО «КОР»

[Подпись]

Подрядчик: Прораб ООО «МЕКОМ»

Иванников В.И.

