

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

«5» сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КОР»

инженер В.В. Вуришков С.В.

Мастер ООО «Еврострой» Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «Еврострой» Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме № 38к1 по адресу: ул. Мещинского с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1-128	Вентиляционная решетка не имеет тяги	Каналы пригодны

Представитель ООО «КОР»

Мастер ООО «Еврострой»

Чистильщики ООО «Еврострой»

  

 Бренделев Н.В.  
 Бренделев Н.В.  
 Некрасов Н.С.