

# АКТ

## обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

« 7 » сентября 20 22 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КОР»

Иванов Бренделев Н.В.

Мастер ООО «Еврострой»

Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «Еврострой»

Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме № 38кл по адресу: ул. Мещинская с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
<u>1-128</u>	Вентканалы чистые, тяга на момент проверки имеется	К эксплуатации пригодны

Представитель ООО «КОР»

Мастер ООО «Еврострой»

Чистильщики ООО «Еврострой»

  
Бренделев Н.В.  
Бренделев Н.В.  
Некрасов Н.С.

  
ООО «Еврострой»  
ИНН 77/310808  
ОГРН 7717700310169  
ГОРОД МОСКВА